





| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 052 |  |
| CODENE | |

Posizione di fondovalle ben inserita nel contesto ambientale con un importante peso sul bacino di utenza visiva.
 Nell'impianto urbanistico e negli edifici sono prevalenti le caratteristiche originarie.
 Dotazione infrastrutturale sufficiente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E INDICAZIONI PUNTUALI



| | |
|----------|---------|
| 1 | Grado 3 |
|----------|---------|



| | |
|------------|---------|
| 3.b | Grado 3 |
|------------|---------|



| | |
|----------|---------|
| 8 | Grado 5 |
|----------|---------|



| | |
|----------|---------|
| 4 | Grado 3 |
|----------|---------|



| | |
|----------|---------|
| 2 | Grado 3 |
|----------|---------|



| | |
|------------|-------------------|
| 5-6 | Grado 6 – Grado 5 |
|------------|-------------------|



| | |
|----------|---------|
| 9 | Grado 5 |
|----------|---------|



| | |
|------------|---------|
| 3.a | Grado 3 |
|------------|---------|



| | |
|----------|---------|
| 7 | Grado 3 |
|----------|---------|



| | |
|-----------|---------|
| 10 | Grado 6 |
|-----------|---------|



11 Grado 6



12 Grado 6
T - Sp



13 Grado 6